

## SMART-Analyse

1: ATA KINGSTON SV300S3 223,6 GB

Beispielprotokoll

PC-Name: BUSINESSline  
PC-Serienr.: 131017195300878  
Firmenname: Schormann-Computer  
Tester-Name: A. Schormann

Serienr.: 50026B774B0B311F  
SMART-Status (laut Platte): okay  
Gesamtbewertung: mittel  
Letzter Selbsttest: kein Fehler oder noch kein Test durchgeführt

### Fitness-Attribute

	ID:	akt	min	Schw.	Rohwert	Bewertung
Rohfehlerrate:	1:	120	120	50 A	0 (0)	mittel
Reallozierte Sektoren:	5:	100	100	3 F	0	noch nicht bew.
Reallokationsereignisse:	196:	100	100	3 F	0	noch nicht bew.
Laufwerkstemperatur:	231:	100	100	11 A	30064771072	noch nicht bew.
unbekanntes Attribut:	244:	99	99	10 A	3407904	mittel

### Performance-/Info-Attribute

	ID:	akt	min	Schw.	Rohwert
Betriebszeit:	9:	100	100	0 A	430
Ein/Ausschalt-Zyklen:	12:	100	100	0 A	471
Flash-Schreibfehler:	171:	100	100	0 A	0
Löschfehler:	172:	100	100	0 A	0
Unerwarteter Stromausfall:	174:	0	0	0 A	43
Wear-Leveling (Chip):	177:	0	0	0 A	0
Programmfehler-Zähler:	181:	100	100	0 A	0
Löschfehler-Zähler:	182:	100	100	0 A	0
Bericht.nichtbeheb.Fehler:	187:	100	100	0 A	0
unbekanntes Attribut:	189:	32	44	0 A	32/44/16
Temperatur:	194:	32	44	0 A	32 °C / 16 °C
Behob.Hardwarefehler (ECC):	195:	120	120	0 A	0 (0)
Weiche Lesefehlerrate:	201:	120	120	0 A	0 (0)
Software-ECC-Korrektur:	204:	120	120	0 A	0 (0)
unbekanntes Attribut:	230:	100	100	0 F	100
Stunden eingeschaltet:	233:	0	0	0 A	2926
unbekanntes Attribut:	234:	0	0	0 A	3800
Geschriebene Sekt.insg.:	241:	0	0	0 A	3800
Gelesene Sektoren insg.:	242:	0	0	0 A	15271

### Fehler-Logs

Hiermit bestätige ich, den Vorgang gemäß den Anweisungen durchgeführt zu haben.

Bediener

Beispielprotokoll

2018-04-25 14:34:20